

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____	Fecha <u>6 Mayo 2023</u>
Provincia <u>Darién</u>	Técnico <u>G. Medina</u>
Productor <u>Gerardo Medina</u>	Año de siembra <u>2021</u>

Establecimiento

Total de Hectáreas <u>80</u>	Plantones _____
Has Sembradas <u>80</u>	Fertilizante _____
Has Pendientes _____	Terreno _____

Observaciones No se ha recibido Fondo desde
septiembre 2022

Mantenimiento

Densidad <u>750</u>	Necesidades
Altura <u>2.7</u>	Limpieza <u>No</u> Fertilización <u>Si</u>
	Resiembra <u>Si</u> Podas <u>Si</u>

Observaciones

- 1 Se ha realizado Podas en los Arboles
- 2 de Mayor Altura
- 3 para Aproximadamente 20 Hectáreas.
- 4


Recomendaciones


- 1 Se Requiere Limpieza
- 2
- 3
- 4

Seguimiento

Fecha

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |


 Firma del Técnico



6 may. 2023 9:36 a. m.
17P 812473 946861
Finca Gessiel

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____ Fecha 26 Agosto 2023
 Provincia Darwin Técnico E. Molina
 Productor Andrés Avila Año de siembra 2022

Establecimiento

Total de Hectáreas 55 Plantones 41250
 Has Sembradas 55 Fertilizante 81
 Has Pendientes 0 Terreno ondulante

Observaciones Sistema de Pseudos Tacos
de Rubia y Guayacan
Barro Desnudo de Guayacan

Mantenimiento

Densidad 750 Necesidades
 Altura 0.30 Limpieza ☒ Fertilización ☒
 Resiembra ☒ Podas NA

Observaciones


1 Se está Replantando Impropia en Frangul
 2 y Aplicando Abono Tipo Focalizado en
 3 Algunos Arboles
 4

Recomendaciones

1 Excelente Respuesta con los Pseudos Tacos
 2 de Rubia
 3
 4

Seguimiento

	Fecha
1	
2	
3	
4	
5	


 Firma del Técnico



17P 798291 955886

Finca. Andrés Ávila. abono a Proyecto.

24 jun. 2023 8:13:05 a. m.

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
 Provincia Dagupan
 Productor Andres Avila

Fecha 24 Junio 2023
 Técnico G. Melon
 Año de siembra 2022

Establecimiento

Total de Hectáreas 58
 Has Sembradas 58
 Has Pendientes 0

Plantones 41250
 Fertilizante 31
 Terreno ondulada

Observaciones _____

Mantenimiento

Densidad 250
 Altura 0.75

Necesidades

Limpieza ☒ Fertilizacion ☒
 Resiembra ☒ Podas NA

Observaciones


- 1 Se estable Redizando Fertilización con
- 2 Crecer verde en la zona cercana a la casa
- 3 _____
- 4 _____

Recomendaciones

- 1 Reclutar Injertos tipo Rodegado
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____

Seguimiento

	Fecha
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____


 Firma del Tecnico



17P 798291 955886

Finca. Andrés Ávila. abono a Proyecto.

24 jun. 2023 8:13:05 a. m.



Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
Provincia Darien
Productor Gerardo Molina

Fecha 16 Junio 2023
Técnico Gerardo Molina
Año de siembra 2021

Establecimiento

Total de Hectáreas 80
Has Sembradas 80
Has Pendientes _____

Plantones 60000
Fertilizante 31
Terreno ondulante

Observaciones

Pondus no se reciben desde Septiembre
ya que 11 Ene de Contrato este por Aprobarse

Mantenimiento

Densidad 750
Altura 170

Necesidades

Limpieza ✓ Fertilizacion ✓
Resiembra ✓ Podas ✓

Observaciones

- Se este recibiendo la prima en finca en
- Algunas areas criticas del Proyecto
-
-

Recomendaciones

- Reclutar Resineros
- Solicitar los foros urgente
-
-

Seguimiento

Fecha

-
-
-
-
-

[Firma]
Firma del Tecnico



Network: 16 Jun. 2023 11:54:41 a. m. EST
Local: 16 Jun. 2023 11:54:39 a. m. EST
ID: 812466 947018
Remark: finca Gesstel

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____ Fecha 3 Junio 2023
 Provincia Danreón Técnico G. Melin
 Productor Garibay Melin Año de siembra 2021

Establecimiento

Total de Hectáreas 80 Plantones 60000
 Has Sembradas 20 Fertilizante _____
 Has Pendientes _____ Terreno ondulada

Observaciones No se ha recibido Fondo desde
Septiembre 2022. III fase de contrato en
Proceso de Aprobación

Mantenimiento

Densidad 750 Necesidades _____
 Altura 1.75 Limpieza ✓ Fertilización ✓
 Resiembra ✓ Podas ✓

Observaciones


1 Se esta realizando Fertilización Foliar
 2 en los Arboles mas pequeños
 3 _____
 4 _____


Recomendaciones

1 Repetir limpieza en las partes criticas
 2 del pryecto Tan pronto estén los
 3 Fondos Disponibles
 4 _____

Seguimiento

	Fecha
1	
2	
3	
4	
5	


 Firma del Tecnico



Fertilización
María

Network time is not synchronized
Local: 3 jun. 2023 4:39:09 p. m. EST
17P-812809-948102
Remark: finca Gessiel

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
Provincia Chiriquí
Productor Angel Hidalgo

Fecha 28 Sep 2023
Técnico L. Meléndez
Año de siembra 2023

Establecimiento

Total de Hectáreas 50
Has Sembradas 30
Has Pendientes 20

Plantones 26 250
Fertilizante -
Terreno -

Observaciones Refuerzo de siembra en la Zona II

Mantenimiento

Densidad 750
Altura 0.50

Necesidades
Limpieza ✓ Fertilización -
Resiembra - Podas NA

Observaciones

- 1 Se está realizando Resiembra en la Zona II
- 2 Mortalidad en la zona del 20%
- 3
- 4

Recomendaciones

- 1 Continuar con la Resiembra en la Zona I
- 2
- 3
- 4

Seguimiento

Fecha

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

L. Meléndez
Firma del Técnico



28 sep. 2023 12:31 p. m.
17P 322877 961600
Provincia de Chiriquí
Angel Hidrogo

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
Provincia Chiriquí
Productor Rafael Santamaría

Fecha 14 septiembre 2023
Técnico C. Medin
Año de siembra 2022

Establecimiento

Total de Hectáreas 35
Has Sembradas 24
Has Pendientes -
Plantones -
Fertilizante -
Terreno Plano

Observaciones Reversión de Área de C. B. sano
hoy gando entrando al Área Plancha

Mantenimiento

Densidad 750
Altura -
Necesidades
Limpieza ✓ Fertilización ✓
Resiembra SI Podas NA

Observaciones

- 1 Se estaba evaluando Área de Plancha de C. B. sano
- 2 Los trabajadores aplicaron 24D y causaron daño a
- 3 los Arboles Afectados y hoy gando en el
- 4 Área Reforestada

Recomendaciones

- 1 Reducir resiembra para recuperar el Área y
- 2 no permitir que gando entre al Área Reforestada
- 3 ya que están dañando los Arboles
- 4

Seguimiento

Fecha

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Firma del Técnico



14 sep. 2023 11:57 a. m.
17P 305784 942132
Provincia de Chiriqui
Rafael Santamaría



Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
Provincia Chiriquí
Productor Angel H. Diego

Fecha 14 Sept
Técnico C. Medina
Año de siembra 2003

Establecimiento

Total de Hectáreas 50
Has Sembradas 30
Has Pendientes 30

Plantones _____
Fertilizante NA
Terreno Plano

Observaciones

Plantación Nueva

Mantenimiento

Densidad 750
Altura 0.50

Necesidades

Limpieza OK Fertilización ✓
Resiembra NA Podas NA

Observaciones

- 1 se Realiza evaluación de sistema Riego
- 2 escuadrado y evaluando el crecimiento de las plantas
- 3 ya que se está utilizando pseudostecas
- 4


Recomendaciones

- 1 Realizar Riego
- 2
- 3
- 4

Seguimiento

Fecha

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


Firma del Técnico



14 sep. 2023 9:15 a.m.
Hidrogo Angel



Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____
Provincia Chiriquí
Productor Luis Navarro

Fecha 13 septiembre 2003
Técnico G. Melón
Año de siembra _____

Establecimiento

Total de Hectáreas 50
Has Sembradas 30
Has Pendientes 20

Plantones ✓ 11250
Fertilizante ✓
Terreno ondulado

Observaciones

Zona de las 15 H

Mantenimiento

Densidad 750
Altura .

Necesidades

Limpieza ✓ Fertilización ✓
Resiembra ✓ Podas NA

Observaciones

- 1 Se observó Buelardo el Arac de C. Pspina
- 2 con Gerdostres y 36 actúan las
- 3 yemas A picotas
- 4


Recomendaciones

- 1 Re. Requiere hacer limpieza y Resiembra
- 2
- 3
- 4

Seguimiento

Fecha

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


Firma del Técnico



13 sep. 2023 2:14 p. m.
Navarro Luis



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Formulario de Inspección de Visita de Campo

Equipo _____

Provincia _____

Productor _____

Fecha _____

Técnico _____

Año de siembra _____

Chiriquí
Angel Hidalgo

31 Agosto

Galán

2023

Establecimiento

Total de Hectáreas _____

Has Sembradas _____

Has Pendientes _____

Plantones _____

Fertilizante _____

Terreno _____

50

20

30

No

Plano

Observaciones _____

Proyecto en Rectorías

Mantenimiento

Densidad _____

Altura _____

Necesidades

Limpieza _____

Resiembra _____

Fertilización _____

Podas _____

1750

Observaciones

1

2

3

4

Se está reforestando con pines de
Roble de altura de 0.20m a 1 mt.
se está Reforestando

Recomendaciones

1

2

3

4

Seguimiento

Fecha

1

2

3

4

5

Firma del Técnico



31 ago. 2023 2:31 p. m.
17P 323173 961852
Provincia de Chiriquí
Finca Cordillera



Saturday, September 30, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Thursday, September 21, 2023
Hora	2:20 PM
Reforestador (a)	Lorena Ramos
Superficie	20 ha
Localización	Localidad La Rodá, corregimiento El Copé, distrito de Olá.

Observaciones

1. Se observó que la finca necesita limpieza en las primeras 10.0 hectáreas establecidas.
2. También se observó que la resiembra efectuada con estacas de Cedro espinoso han rebrotado el 80%.
3. Se pudo observar mayor cantidad de follaje, producto de la fertilización.

Condición actual de la reforestación

La condición actual de la reforestación es regular.
De las 20.0 hectáreas existen 12.0 establecidas y 8.0 por establecer. De esas 8 se reforestaron 2.0 has , las cuales fueron perdida total, ya que hubo 40 días promedio de sequía, posterior a esa siembra.

Recomendaciones

1. Se recomendó terminar la siembra faltante con estacas de Cedro espinoso y limpieza a las áreas que lo necesitan (10.0 ha).

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se hará una solicitud de 960.0 balboas para la limpieza de 10.0 hectáreas a razón de 6 jornales por ha, lo que representa el costo de 96 dólares por hectárea.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza



Saturday, August 5, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Saturday, May 20, 2023
Hora	10:00 AM
Reforestador (a)	Lorena Ramos
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad La Rodá, corregimiento Olá Cabecera, distrito de Olá.

Observaciones

En conjunto con el capataz del proyecto se realiza una inspección a todo el proyecto para verificar la sobrevivencia de las especies.

En este proyecto hubo una mortalidad del 50 % de lo establecido.

En este lugar ha pasado 6.0 meses sin lluvias.

Condición actual de la reforestación

De las 20.0 ha se establecieron 12.0 ha, en donde hubo una mortalidad del 50% de lo establecido, es decir de 800 plántones establecidos por ha, han muerto 400 plántones.

En vista de esta pérdida y de las condiciones climáticas que se vive actualmente se procederá a una resiembra con estacas vivas, las cuales no requieren de grandes cantidades de agua o de humedad, por lo menos para su adaptación.

Recomendaciones

Preparación de 3,000 estacas vivas para la resiembra de las áreas donde hubo mortalidad.

Realizar la aplicación de reguladores de ph, enraizadores y hormonas de crecimiento a todos los plántones.

Pasado 20 días de la aplicación foliar y drench, proceder a la incorporación de materia orgánica a cada plántón.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará fondos, ya que la contratista mantiene los fondos para realizar las actividades.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Monday, June 5, 2023
Hora	9:30 AM
Reforestador (a)	Luis Laboy
Superficie	12.0 ha
Localización	Localidad de Caimito, corregimiento Pajonal, distrito de Penonomé.

Observaciones

1. Los plántones necesitan fertilización.

Condición actual de la reforestación

Los plántones han mejorado el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, una fertilización en estos momentos contribuiría a un mejor crecimiento y desarrollo de todas las especies.

Recomendaciones

1. Realizar fertilizaciones a todos los plántones que mantengan alturas por debajo de los 2.0 metros.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No aplica para solicitud, ya que el contratista mantiene los fondos para realizar la actividad antes descrita.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza y Yadilka Delgado.

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Saturday, July 29, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Marisabel Oses
Superficie	10.0 ha
Localización	Localidad Perecabé, distrito La Pintada.

Observaciones

1. Los plantones establecidos requieren de limpieza y sobre todo de fertilización.
2. Las estacas establecidas para recuperación de áreas están en etapa de rebrote.
3. En el proyecto ha pasado mas de 30 días sin lluvia.

Condición actual de la reforestación

De toda la reforestación existen plantones desde 0.90 a 3.5 metros por lo que en esta finca se ha estado fertilizando y mejorar así el crecimiento de los plantones.

Por otra parte, en vista de que hay puntos donde falta densidad, se ha estado realizando siembras de estacas

de Balo y así recuperar dichos puntos.

La reforestación ha mejorado tanto en crecimiento y densidad sin embargo, aun requiere de manejo para mejorar el desarrollo de los plantones.

Recomendaciones

1. Una vez la Sra. Oses tenga los fondos disponibles deberá comprar 50 sacos de fertilizantes y fertilizar aquellos plantones que presenten alturas inferior a los 2.0 metros.
2. La limpieza deberá ser muy mínima, en vista que las lluvias son practicamente nulas.
3. El avance de la siembra con estacas se podrá realizar únicamente si hay presencia de lluvias.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

1,000.00 BI.

Compra de abono = 200.0 BI

Limpieza y fertilización = 800 BI

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, October 4, 2023
Hora	1:10 PM
Reforestador (a)	Marisabel Oses.
Superficie	10.0 hectareas
Localización	Localidad Perecabé, corregimiento La Pintada, distrito La Pintada.

Observaciones

Se pudo observar que la resiembra hecha con estacas de bala han tenido un buen desarrollo y crecimiento.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es regular.

Recomendaciones

Se recomendó limpieza en las áreas en donde la hierba ha superado las especies establecidas.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta a avances realizado en la plantación.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Saturday, October 7, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Friday, September 15, 2023
Hora	9:20 AM
Reforestador (a)	Maritza Pérez
Superficie	35.0 hectáreas
Localización	Localidad de Cacaco, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

Se pudo observar que las fertilización en la reforestación a sido muy efectiva ya que los plantones demuestran un buen desarrollo.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es muy buena ya que los plantones muestran un buen crecimiento y follaje.

Recomendaciones

Se recomendó limpieza en la parcela de la ultima resiembra ya que los plantones están chicos y los bejucos y hierbas les afecta su crecimiento.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

La solicitud de pago esta sujeta a revisión.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Saturday, June 17, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Lorena Ramos
Superficie	20.0 ha
Localización	La Rodá corregimiento El Copé, distrito de Olá.

Observaciones

La finca mostró una mortalidad por encima del 50 %, producto de la sequia prolongada en el sitio por mas de 7 meses.

Condición actual de la reforestación

Actualmente en los sitios donde hay mortalidad, se están recuperando con estacas vivas de Cedro espino.

Recomendaciones

1. Establecer estacas vivas en todos los puntos donde hubo mortalidad.
2. Aplicar fertilizantes a todos los plantones, a razón de 454 gramos por plantón.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

sujeto a revisión

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Thursday, June 1, 2023
Hora	9:10 AM
Reforestador (a)	Maritza Pérez
Superficie	35.0 hectáreas
Localización	Localidad Cacaco, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé .

Observaciones

Se pudo observar que la limpieza de la reforestación se encuentra en un 50% de avance.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es buena ya que las especies sembradas han tenido un crecimiento favorable, en donde las especies de mayor desarrollo son el Cocobolo, Roble y Caoba con altura desde 1.20 hasta 3.00 m.

Recomendaciones

1. Continuar con las limpiezas.
2. En los sitios donde se ha plantado la especie Carapa guianensis, se les recomendó realizar limpiezas en fajas, permitiéndoles así mayor sombrero, exigencia propia de esta especie, por lo menos en los 3 primeros años de establecimiento.
3. Continuar a su vez con la incorporación de materia orgánica al suelo, a razón promedio de 454 gramos por planta.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

La productora mantiene los fondos para continuar con las actividades.

Foto de la inspección



Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, April 19, 2023
Hora	9:50 AM
Reforestador (a)	María Martínez
Superficie	6.0 ha
Localización	Localidad de Guabal, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé.

Observaciones

1. Existen plantones que necesitan mejorar sus crecimientos.
2. Es necesario realizar limpiezas.

Condición actual de la reforestación

Algunos plantones deben mejorar su crecimiento.

En algunos puntos es necesario manejar uno que otros plantones de regeneración natural para aumentar la densidad.

Recomendaciones

1. Compra de fertilizantes.
2. Aplicación de fertilizantes a plantones con alturas por debajo de 2.0 metros.
3. Limpiezas en las áreas indicadas.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El contratista mantiene los fondos para realizar las actividades antes descritas.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Verificacion de Actividades

Fecha Thursday, May 4, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 002-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Melquiades Batista LTE

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

Esta finca es un proyecto nuevo de 30 ha donde el productor tiene su vivero satélite con especies como cocobolo, frijolillo, guachapali, estacas de cedro, espave y demas, espino y de balo para empezar la siembra de 30 ha

Limpieza (avances,Condicion)

la limpieza esta lista libre de malezas ya que la finca es pasto

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

ya tiene fertilizante creceverde 100 quintales , enfermedades no se observan

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente no

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Tuesday, May 30, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 007-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Erasmo Saavedra

Etapas Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

se sigue con las labores de siembra de estacas vivas de cedro espino

Limpieza (avances,Condicion)

en fajas , buen avance

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

ya se esta aplicando , enfermedades no se observan

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente no

Productor Presente No



Verificacion de Actividades

Fecha Saturday, June 10, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 006-7

Equipo de Trabajo Los Santos

Nombre del productor Salvador Chavez

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

esta finca con contrato de 30 ha, cuenta con plantas en el vivero satélite , empezara la siembra a partir del 18 de julio, se empezara con la hoyadora mecánica , estaquillando. estado buena es potrero

Limpieza (avances,Condicion)

la limpieza localizada en rodajeo con bomba de mochila con quemante paraquat

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

aun falta por comprar

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Monday, May 29, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 005

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Erasmo Saavedra

Etapa Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

tres dias siembra con estacas de cedro espino un total de 1,500, buena densidad y estado de la plantacion mas grande con buen desarrollo y color

Limpieza (avances,Condicion)

se hizo limpieza en fajas

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

20 quintales de creceverde para aplicación en general a todos los arbolitos y enfermedades no se observan

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente no

Productor Presente No



Verificacion de Actividades

Fecha Tuesday, May 2, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 001-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Erasmo Saavedra

Etapa Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

sembrada las 23 ha tiene 2 polígonos uno de 8 y otro de 15, donde una parte se inundo en el mes de octubre , hay perdidas gran porcentaje de lo sembrado, otras están rebrotando, el polígono de 8 ha fue quemado este mes , pero gran porcentaje esta rebrotando.estado fenologico de la de 8 ha es bueno

Limpieza (avances,Condicion)

La finca se quita lo de alrededor de la planta para aplicar fertilización

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

se aplicara 14 quintales de creceverde a toda la plantación, enfermedades no se observan

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente No



Verificacion de Actividades

Fecha	Thursday, May 25, 2023
Mes	mayo
Año	2023
Código de Inspección	001-7
Equipo de Trabajo	Los Santos
Nombre del productor	Anel y Francisco Vasquez
Etapa	Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

Esta finca fue quemada en un 80 por ciento el 5 de abril , ya han pasado mas de 20 días y podemos apreciar que gran parte de la finca ha regenerado, las especies clave como cocobolo, guachapali, balo ,roble y algunas caobas, motivo por el cual solo debemos cuidar el desarrollo de todo y trabajar en la resiembra .

Limpieza (avances,Condicion)

esta limpia , después de la quema

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

tiene creceverde 30 quintales

Colaborador MPSA	Carmen Morales
Año de siembra	2023
Certificacion	2025
Verificacion por Mi Ambiente	si
Productor Presente	si



Verificacion de Actividades

Fecha Sunday, May 7, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 003-3

Equipo de Trabajo Los Santos

Nombre del productor Rodal de cocobolo

Etapas Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

cosecha de semillas de cocobolo para siembra

Limpieza (avances,Condicion)

cosecha de semillas de cocobolo para siembra

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

cosecha de semillas de cocobolo para siembra

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 0

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente No



Verificacion de Actividades

Fecha Thursday, July 27, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 010-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Joaquin Cedeño

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

empezó la siembra de 5 ha con plántones de caoba nacional, asociada con estacas de bala en distancia de siembra de 4x4

Limpieza (avances,Condicion)

la limpieza se hizo en rodajeo con machete

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

aplicación de Hidrogel, creceverde y un insecticida para el control de Hypsipilla grandella

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente no

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Thursday, May 11, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 004-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Elias Marciaga

Etapa Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

finca sembrada las 45 ha
avance en densidad alta 4 x 3.5 IGUAL a 714 plantas /ha , estado fenologico bueno, coloración y tamaño

Limpieza (avances,Condicion)

limpieza en rodajeo
avance en 23 ha
condicion buena

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

Aplicación de 70 creceverde para las 45 ha

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Tuesday, July 4, 2023

Mes julio

Año 2023

Código de Inspección 012-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Franklin Gonzalez

Etapa Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

siembra de 9 ha completas con estacas de balo vivas ,con una distancia de siembra de 4x3.5, buena densidad y un estado de desarrollo de mas de 3 metros de altura

Limpieza (avances,Condicion)

limpieza en rodajeo, condicion buena

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

se aplico sustrato orgánico en descomposición

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2021

Certificacion 2025

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Tuesday, June 6, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 003-07

Equipo de Trabajo Los Santos

Nombre del productor Erasto castillero

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

esta finca de 35 ha, va ser establecida este año 2023.
en espera del primer pago para ejecución

Limpieza (avances,Condicion)

esta finca esta limpia , esa potrero y es pasto , condición si clasifica

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

esperando pago

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Tuesday, May 16, 2023

Mes mayo

Año 2023

Código de Inspección 006-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Eleocadio Cuevas

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

este productor es nuevo, con un contrato de 50 ha donde la finca cumple , es potrero , el productor esta esperando pago para iniciar la siembra con estacas de cedro espinó y plantones que tiene en su vivero satélite

Limpieza (avances,Condicion)

esta limpia y es potrero

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

esperando pago

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha	Thursday, July 6, 2023
Mes	julio
Año	2023
Código de Inspección	005-7
Equipo de Trabajo	Los Santos
Nombre del productor	Jose Dominguez
Etapas	Establecimiento Mantenimiento
Siembra (avances,densidad,estado) siembra de 16 ha , densidad de 714 arbolitos por ha , estado excelente	
Limpieza (avances,Condicion) limpieza en rodajeo , condición buena	
Fertilizantes/Plagas/Enfermedades se aplico fertilizante creceverde y formula especial, plagas no se observa	
Colaborador MPSA	Carmen Morales
Año de siembra	2022
Certificacion	2026
Verificacion por Mi Ambiente	si
Productor Presente	si



Verificacion de Actividades

Fecha Thursday, June 22, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 013

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Víctor Rodriguez

Etapa Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

esta finca es de 60 ha en contrato donde se empezo a estaquilla y hacer hoyos con hoyadora mecánica, lleva un avance de 8 ha , distancia de siembra 4x3,5

Limpieza (avances,Condicion)

en rodajeo localizado con quemante paraquat

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

falta pago para comprar , el cuenta con fertilizante orgánico de corral

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Friday, July 21, 2023

Mes julio

Año 2023

Código de Inspección 016

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Joaquin Cedeño

Etapas Establecimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

finca completa las 5 ha , solo que la sequía esta afectando las plantas, densidad 4x 4 ,

Limpieza (avances,Condicion)

completa con machete

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

completo a toda la plantacion

Colaborador MPSA Hector Sanjur

Año de siembra 2023

Certificacion 2027

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Wednesday, June 7, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 007-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Melquiades Batista Cat III

Etapa Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

esta finca con 62 ha de siembra cumple con la densidad y tamaños adecuados, estado fenologico es excelente

Limpieza (avances,Condicion)

la limpieza se hizo en rodajeo a la planta , condición Buena

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

Aplicación de de fertilizante creceverde 120 qq

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente si



Verificacion de Actividades

Fecha Thursday, June 15, 2023

Mes junio

Año 2023

Código de Inspección 008-6

Equipo de Trabajo Herrera

Nombre del productor Erasmo Saavedra

Etapas Mantenimiento

Siembra (avances,densidad,estado)

revisión de,las estacas de cedro espino sembradas, al poligono de 8 ha

Limpieza (avances,Condicion)

limpieza en rodajeo completa, al poligono de 8 ha

Fertilizantes/Plagas/Enfermedades

aplicacion de fertilizante completo a las 8 ha del primer poligono

Colaborador MPSA Carmen Morales

Año de siembra 2022

Certificacion 2026

Verificacion por Mi Ambiente No

Productor Presente No



Tuesday, October 10, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Friday, June 9, 2023
Hora	9:20 AM
Reforestador (a)	Emerenciano Madrid
Superficie	25.0 hectáreas.
Localización	Localidad Cobre del Pino, corregimiento El Rincón, distrito Las Palmas.

Observaciones

Se pudo observar que la reforestación ha tenido un crecimiento favorable sobre todo con la especie de Cocobolo. Está resiembra fue hecha en el año 2022 y ha tenido un excelente resultado.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es buena ya que las especies plantadas tienen un crecimiento desde 1.20 hasta 1.80 m de altura promedio.

Recomendaciones

Se recomendó continuar con el rodajeo y la fertilización de las hectáreas faltantes de la finca.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El productor cuenta con los fondos, para continuar con las actividades correspondiente.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, June 8, 2023
Hora	8:20 AM
Reforestador (a)	Arnulfo Bermúdez
Superficie	20.0 hectáreas
Localización	Localidad La colorada, corregimiento de La Colorada, distrito de Santiago.

Observaciones

Se pudo observar que la reforestación. Ha tenido un crecimiento óptimo en donde existen plantones con alturas promedio de 3 metros, tal es el caso con algunos plantones de Cocobolo y el Roble.

Condición actual de la reforestación

La condición actual de la reforestación es buena.

Recomendaciones

Es necesario realizar limpiezas en donde algunos bejucos, hierbas y pastos afectan el crecimiento de los plantones, sobre todo aquellos que están mas pequeños.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

En espera de la aprobación del contrato de seguimiento.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Saturday, April 22, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Susana Hesse.
Superficie	15.0 hectáreas
Localización	Localidad de Pueblo Nuevo, corregimiento de Santiago, distrito de Santiago.

Observaciones

La finca de la Sra. Susana Hesse, es una finca que se estableció en el año 2019, la cual se realizó por una reforestación de 20.0 hectáreas.

En el día de hoy se observó la pérdida de 5.0 hectáreas producto de un incendio forestal, por lo que el proyecto dado la edad y recursos no es viable volver a establecer las 5 hectáreas quemadas,

Condición actual de la reforestación

De las 20.0 hectáreas, se le dará mantenimiento solo a 15.0 hectáreas. A estas 15.0 hectáreas, se les dará un plan intenso de manejo que incluye sobre todo fertilización, de forma que el crecimiento de los plántones mejoren.

Recomendaciones

1. Realizar la compra de 100 sacos de abono. Una vez este abono este disponible en la finca, informar para brindar las capacitaciones debidamente en campo.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se realizará pagos, ya que la contratista mantiene fondos disponibles para realizar las actividades anteriormente señaladas.

Foto de la inspección



Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Saturday, August 5, 2023
Hora	9:30 AM
Reforestador (a)	David Benavides
Superficie	25 ha
Localización	Localidad de Platanares, corregimiento Calidonia, distrito de Soná.

Observaciones

Dentro de este proyecto existen 2 globos. Uno de 8 ha y otro de 17. Actualmente se está trabajando en limpieza y fertilización del proyecto, por lo que se trabaja en la verificación de dichas actividades.

Condición actual de la reforestación

El globo de 8.0 ha cumple con la densidad. Sin embargo, si necesita otra fase de fertilización para mejorar su crecimiento. La altura oscila entre 2.0 a 5 metros.

El Globo de 17.0 ha en algunos puntos le falta densidad y crecimiento.

De este globo se ha avanzado en la limpieza y fertilización de 8.0 ha.

Recomendaciones

1. Continuar con la limpieza y fertilización hasta terminar las 25.0 ha en planificación.
2. Comprar 100 sacos mas de abono orgánico.
3. Aumentar la cuadrilla de trabajo.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará pagos, ya que el contratista tiene fondos disponibles para realizar las actividades antes descritas.

Foto de la inspección





Tuesday, October 10, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Wednesday, May 10, 2023
Hora	10:20 AM
Reforestador (a)	David Benavides
Superficie	25.0 hectáreas.
Localización	Localidad de Platanares, corregimiento de Calidonia, distrito de Soná.

Observaciones

El día de hoy se realizó una visita en conjunto con el Personal del Ministerio de Ambiente y Contratista para verificar el sitio reforestado y proceder a la aprobación del Plan de Manejo correspondiente a esta finca.

Condición actual de la reforestación

No se realizaron verificaciones específicas pero si logramos observar el inicio de las limpiezas de la reforestación.

Recomendaciones

Se recomendó fertilizar las 25 primeras hectáreas reforestadas pertenecientes al año 2019.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta revisión.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, July 6, 2023
Hora	9:20 AM
Reforestador (a)	Edwin Polo
Superficie	30.0 hectáreas
Localización	Localidad El Baco, corregimiento Las Tetillas, distrito de Calobre.

Observaciones

Se pudo observar que la reforestación muestra un buen desarrollo ya que el 75% de la plantación mantiene buen crecimiento y desarrollo.

Condición actual de la reforestación

La plantación tiene una condición favorable ya que los plántones mantienen alturas promedio desde 3 a 3.50 m.

Recomendaciones

Se recomendó seguir las actividades de fertilización en los lugares que mas lo requieran, también verificar periódicamente el estado de la plantación.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta a revisión.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Friday, October 6, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Tuesday, July 4, 2023
Hora	9:40 AM
Reforestador (a)	Rujyer Serrano
Superficie	35.0 hectáreas
Localización	Localidad la Gunza, corregimiento de Calidonia, distrito de Soná.

Observaciones

Se pudo observar que en las 18.0 hectáreas establecidas, las especies plantadas muestran un buen crecimiento y desarrollo. Sin embargo, existen especies como el Guayacán que necesitan de fertilizantes.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es buena ya que las especies plantadas muestran un buen follaje y altura desde 0.80 centímetros hasta 1.0 m.

Recomendaciones

Terminar el proceso de fertilización y luego proceder a la siembra de las demás hectárea faltantes.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El productor mantiene los fondos para la ejecución de las actividades.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza



Friday, October 6, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Monday, September 11, 2023
Hora	11:20 AM
Reforestador (a)	Nicolás Bonilla
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad Las Marcelas, corregimiento Los Hatillos ,distrito San Francisco.

Observaciones

Sé observó que en la reforestación del señor Nicolás hay cambios en las condiciones de los plantones, ya que antes estaban amarillos y en un mes des pues de haberle incorporado materia orgánica al suelo, estos han mejorado tanto en su coloración y su tamaño.

Condición actual de la reforestación

La condición de esta reforestación es regular ya que en esta zona los plantones han tenido un proceso lento en su adaptación y crecimiento, por lo que existen plantas que serán reemplazadas.

Recomendaciones

Continuar con la aplicación del fertilizante, posterior a esto una aplicación de microorganismos para el mejoramiento del suelo y los plantones puedan tener un mejor crecimiento.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El productor mantiene los fondos para realizar esta actividad.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, August 17, 2023
Hora	8:40 AM
Reforestador (a)	Emerenciano Madrid
Superficie	50.0 ha
Localización	Localidad Pino del Cobre, corregimiento El Rincón, Distrito Las Palmas.

Observaciones

1. Los plántones como Cocobolo, Macano sembrados en el año 2022 presentan alturas desde 1.5 a 2.0 m.
2. Los plántones de menor tamaño son los Robles con alturas desde 0.90 a 1.20 m.
- 3.

Condición actual de la reforestación

1. De 50.0 hectáreas se ha reforestado 45.0 ha y cuenta con plántones para sembrar 2.0 hectáreas mas.
2. La reforestación está en buenas condiciones y se cumple con la densidad.

Recomendaciones

Continuar con la siembra de los últimos plántones existentes en vivero.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se realizará la solicitud de 2,000 balboas que serán utilizados para el arreglo de cercas claves en el proyecto y aplicaciones de foliares de ser necesario.

Foto de la inspección



Técnico responsable Laudino Vernaza



Friday, August 4, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Friday, August 4, 2023
Hora	8:00 AM
Reforestador (a)	Zoila Bonilla
Superficie	50.0 ha
Localización	Localidad de Tebario, corregimiento de Tebario, distrito de Mariato.

Observaciones

1. Los plántones establecidos la mayor parte se han adaptado e inician a crecer adecuadamente a su edad de establecimiento.
2. Los plántones están mostrando cambios significativos en crecimiento y desarrollo con la aplicación de materia orgánica al suelo.
3. Apesar de que las lluvias han sido irregulares las hierbas y bejucos en esta zona, crecen de forma rápida.

Condición actual de la reforestación

La reforestación realizada en la superficie de 50.0 hectáreas cumple en un 70 % con la densidad , ya que existen algunos puntos donde se requiere de resiembra.

De las 50.0 hectáreas se ha limpiado y fertilizado 40.0 hectáreas.

Una vez se culmine la fase de limpieza y fertilización se iniciará nuevamente una limpieza a todo el perímetro con excepción de 9.0 hectáreas en donde los plántones ya superan el pasto.

Recomendaciones

Se recomendó realizar limpiezas a todo el perímetro con excepción a un globo de 9.0 ha , en donde aquí los plántones ya superan el pasto. Estas recomendaciones se dan debido al crecimiento acelerado de las hierbas y bejucos que afectan el crecimiento adecuado de los plántones.

Proceder a la compra de 100 sacos fertilizante orgánico.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeto a revisión antes de las fechas programadas de solicitud de pago.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Saturday, June 10, 2023
Hora	11:20 AM
Reforestador (a)	Daniel Rivera
Superficie	20.0 hectáreas
Localización	Localidad Liri, corregimiento Las Palmas, distrito Las Palmas.

Observaciones

Podemos observar que en la reforestación del señor Daniel ha mejorado el crecimiento de las especies sembradas como el Roble y Cocobolo.

Condición actual de la reforestación

La reforestación mantiene una condición regular ya que al inicio las especies plantadas estuvieron un proceso lento de adaptación.

Recomendaciones

Se recomendó al productor continuar con las actividades de limpieza y fertilización y así lograr un mejor crecimiento de las especies.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

En espera de de la aprobación del contrato de seguimiento.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, May 25, 2023
Hora	8:20 AM
Reforestador (a)	Nicolás Bonilla
Superficie	20.0 hectáreas
Localización	Localidad La Marcela, corregimiento Los Hatillos ,distrito San Francisco.

Observaciones

En vista de la visita anterior, el día de hoy se hace entrega de 100 sacos de fertilizantes para el inicio de fertilización de la finca.

Condición actual de la reforestación

La condición de la finca es bastante irregular en términos de desarrollo por lo que se está entregando el fertilizante para el inicio de fertilización de 15.0 hectáreas.

Recomendaciones

Iniciar el proceso de fertilización haciendo uso de 454 gramos por plantón. Esta aplicación se deberá realizar llueva o no , ya que no afecta en lo absoluto a la plantación. Esta recomendación fue dada al detalle en campo.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Mantiene los fondos para dar continuidad a las actividades requeridas en dicho proyecto.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, May 18, 2023
Hora	9:40 AM
Reforestador (a)	Zoila Bonilla
Superficie	50.0 hectáreas.
Localización	Localidad de Tebario, corregimiento de Tebario, distrito de Mariato.

Observaciones

En esta visita se capacitó al capataz y los colaboradores de la reforestación en el proceso de incorporación de materia orgánica a las distintas especies plantadas.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación de muy buena ya que se mantiene un 70% de densidad requerida por el proyecto.

Recomendaciones

Realizar limpiezas en los lugares en donde el pasto mantiene los plantones suprimidos y no los deja crecer naturalmente.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

La productora mantiene los recursos para el desarrollo de las actividades antes mencionadas.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Monday, October 2, 2023
Hora	11:50 AM
Reforestador (a)	Susana Hesse
Superficie	15.0 hectáreas
Localización	Localidad Pueblo Nuevo, corregimiento Santiago, distrito de Santiago.

Observaciones

En la reforestación se pudo observar que las especies como el Cocobolo y Guachapalí han mostrado el mejor desarrollo, mientras que las especies como el Guayacán, Roble y el Amarillo no crecido lo esperado.

Condición actual de la reforestación

La condición de la finca es regular, por lo que requiere mayores esfuerzos en manejos.

Recomendaciones

Utilizar material vegetativo como estacas vivas de Balo con el fin de mejorar la fertilidad del suelo y por ende la de los plantones.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta a revisión.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Tuesday, September 12, 2023
Hora	9:20 AM
Reforestador (a)	Emerenciano Madrid
Superficie	50.0 hectáreas.
Localización	Localidad Cobre del Pino, corregimiento El Rincón, distrito de Las Palmas.

Observaciones

Se pudo observar que la reforestación desarrollada en la finca del señor Emerenciano Madrid, mantiene buen crecimiento, mostrando alturas desde 1.20 hasta 3.0 metros.

Condición actual de la reforestación

La reforestación en esta finca cuenta con una buena condición ya que los plantones muestran un buen desarrollo a pesar que hemos tenido periodos largos de sequía.

Recomendaciones

Se recomendó la aplicación de microorganismos en asocio con un foliar para que los plantones mas chicos tengan mejor desarrollo y estén fortalecidos para los periodos de sequías.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Solicitud sujeta a revisión en Administración.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Saturday, June 24, 2023
Hora	9:00 AM
Reforestador (a)	Yira Hernández
Superficie	10.0 hectareas.
Localización	Localidad Llano San Juan, corregimiento La Peña, distrito de Santiago.

Observaciones

La reforestación en general mantiene en buenas condiciones. Por una parte el crecimiento ha sido de 0.90 metros por año y no hay presencia de plagas por el momento.

Condición actual de la reforestación

1. Es relativamente buena por lo que ya hay plantones como el Roble y Carbonero con mas 3 metros de altura.
2. Los plantones a pesar de estar entre la vegetación, no sufren ninguna afectación.

Recomendaciones

Por lo pronto las recomendaciones fueron enfocadas a la vigilancia de la plantación en relación a incendios forestales y plagas y enfermedades.

La plantación si requiere de limpieza pero no se cuenta con los fondos, ya que el contrato de seguimiento, está en proceso de aprobación, por lo que por el momento estamos en stock, con las actividades que representen, grandes costos.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

En espera de aprobación del contrato de seguimiento.

Foto de la inspección



Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Thursday, August 17, 2023
Hora	12:10 PM
Reforestador (a)	Emerenciano Madrid
Superficie	25.0
Localización	Localidad Pino del Cobre, corregimiento El Rincón, Distrito Las Palmas.

Observaciones

1. Los plantones como el Cocobolo superan los 2.0 m de altura.
2. La resiembra realizada con amarillo muestran alturas de 0.70 centímetros.
3. Muy poca lluvia en la zona.

Condición actual de la reforestación

La reforestación cumple con la densidad y cada vez mejora el crecimiento y desarrollo de las especies aquí establecidas.

Recomendaciones

1. Realizar limpiezas en fajas, despejandole un poco las ramas que bloquean la entrada de luz a los plantonsitos.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El contratista mantiene fondos disponibles para trabajar.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Veraguas
Fecha de inspección	Monday, October 2, 2023
Hora	1:40 PM
Reforestador (a)	Yira Hernández
Superficie	10.0 hectáreas
Localización	Localidad bajo San Juan, corregimiento La peña, distrito de Santiago.

Observaciones

La reforestación mantiene buen crecimiento y desarrollo.

Condición actual de la reforestación

La reforestación muestra una buena condición ya que las especies han crecido favorablemente muestran alturas desde 1.20 hasta 2.5 metros.

Recomendaciones

Mantener monitoreos continuos para determinar a tiempo algún mantenimiento o control sobre la plantación.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

En espera de la aprobación del contrato de seguimiento.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Thursday, August 10, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Tuesday, August 8, 2023
Hora	9:30 AM
Reforestador (a)	Aracelly Domínguez
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad El Bajito de San Miguel, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

1. Limpieza y fertilización en 14.0 ha.
2. Se requiere culminar la etapa de limpieza y fertilización de las 6.0 hectáreas restantes.
3. Existen algunos puntos donde requiere resiembra.
4. El crecimiento de la vegetación en este lugar es agresivo, debido a que las precipitaciones en este lugar están por encima de los 3000 mm anuales.
5. Presencia de arrieras en la plantación.

Condición actual de la reforestación

1. Donde no se requiere resiembra hay una densidad de 700 plántones por hectárea.
2. La salud de los plántones es buena así como también su crecimiento.
3. Actualmente la Sra. Aracelly y colaboradores se encuentran limpiando y fertilizando toda la reforestación.

Recomendaciones

1. Culminar la fase de limpieza y fertilización en toda la reforestación, ya que hace falta 6.0 ha.
2. Aplicar Mirex para el control de las arrieras presentes en la plantación.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se realizará una solicitud de 1500 balboas para a limpieza y fertilización de 6. 0 hectáreas a razón de 9 jornales para la limpieza por hectárea y 7 jornales para la fertilización por hectárea.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado y Laudino Vernaza



Saturday, August 5, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Monday, July 3, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Juan Carlos Rodríguez
Superficie	10.0 ha
Localización	Localidad Calabazo # 2, corregimiento de Piedras Gordas, distrito La Pintada.

Observaciones

1. Los plántones establecidos sobre la superficie de 10.0 hectáreas muestran buenas condiciones y crecimiento adecuado a la edad de establecimiento.
2. Los plántones requieren de limpieza y fertilización.

Condición actual de la reforestación

La densidad de la reforestación es de 700 plántones por hectárea en la superficie de 9.0 ha. 1.0 hectárea reforestada, necesita resiembra de 100 plántones, este sitio es la parte con mas pendiente y altura del lugar. La reforestación muestra crecimientos que van desde 80 centímetros a 1.10 metros de altura.

Recomendaciones

Iniciar a limpiar de forma localizada, es decir solo en el punto donde se ubica el plánton. Esta limpieza deberá realizarse en 1.5 m de diámetro. Posterior a esto, se deberá aplicar abono orgánico a cada plánton.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se realizará solicitud de fondos, ya que por error en el sistema de pago, se le pagaron todos los fondos disponibles, por lo que se realizó un plan de trabajo de acorde a la situación actual de la finca y la disponibilidad de fondos por parte del contratista

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado y Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	miércoles, julio 19, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Aracelly Domínguez
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad Bajito de San Miguel, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

1. Los plántones necesitan de limpieza y fertilización.
2. Existen algunos plántones de regeneración natural de la finca , que serán manejados de igual forma que los establecidos.

Condición actual de la reforestación

La mayor parte de los plántones establecidos se encuentran entre las hierbas y bejucos por lo que se le recomendó a la Sra. Aracelly Dominguez, iniciar con el proceso de limpieza y fertilización .

Recomendaciones

Contratar al personal necesario para el avance de las actividades.
Las actividades recomendadas es limpiar en diámetros de 1.5 metros y sembrar el abono orgánico a todos los plántones establecidos.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se realizará solicitud de fondos hasta que la contratista se ponga al día con las actividades necesarias para la plantación.

Ademas de esto, ya la contratista mantiene fondos para estas actividades, por lo que se conversó con la Sra. Aracelly cumplir con las actividades necesarias.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, August 2, 2023
Hora	8:00 PM
Reforestador (a)	Abel Chera
Superficie	30.0 ha
Localización	Localidad de Cacacó, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

Observaciones realizadas sobre Globo de 14.0 ha.

1. Buen desarrollo de los plantones.
2. Limpieza y fertilización en proceso.

Condición actual de la reforestación

La reforestación del sitio se encuentra en buen desarrollo y cumpliendo con la densidad requerida por el proyecto.

Recomendaciones

Culminar la fase de limpieza en todo el globo de 14.0 hectáreas ya que hace falta una parte por limpiar y fertilizar.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se hará solicitud de pago.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Saturday, August 5, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Friday, July 28, 2023
Hora	8:00 AM
Reforestador (a)	Carlos Guevara Mann
Superficie	21.0 ha
Localización	Localidad de Salitral, corregimiento Huacas de Quije, distrito de Natá.

Observaciones

1. Todas aquellas especies que mantenían un crecimiento lento como los Cedro Espino, han mostrando un cambio en su crecimiento. En este caso plantones que presentaban alturas de 1.20 m, actualmente superan los 2. m de altura.
2. Debido a que la reforestación se realizó en áreas de rastrojo, ha sido necesario realizar limpiezas poco a poco de forma que los plantones obtengan la luz necesaria para su crecimiento y desarrollo.
3. La reforestación se ubica en condiciones edáficas y climáticas complejas.

Condición actual de la reforestación

El crecimiento y desarrollo de los plantones han mejorado muchísimo tanto en crecimiento y desarrollo. De las áreas que no cumplían con la densidad, se ha recuperado mas de 60 % .

Recomendaciones

1. Mantener la limpieza donde las especies son exigentes en luz, caso el Cocobolo.
2. Volver a fertilizar toda la plantación.
3. Terminar de cubrir los puntos donde no se cumple con la densidad.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará fondos ya que el contratista mantiene los fondos para realizar las actividades que se recomiendan.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza



Tuesday, October 10, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Tuesday, May 23, 2023
Hora	10:10 AM
Reforestador (a)	Daysi Flores.
Superficie	5.0 hectáreas.
Localización	Localidad Las varitas de tambo, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

Se observó, que la resiembra efectuada con la especie de Alcarreto ha cumplido con el crecimiento adecuado.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es buena ya que los plantones alcanzan altura promedio desde 1.70 hasta 4.0 m.

Recomendaciones

Se recomendó limpieza general ya que es una plantación en miras de certificación en el año entrante.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta a revisión.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, July 19, 2023
Hora	2:30 PM
Reforestador (a)	Abel Chera
Superficie	30.0 ha
Localización	Localidad de Cacacó, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

La visita se realiza para darle seguimiento al avance de la limpieza antes programada al Globo de 14.0 ha.

Condición actual de la reforestación

Actualmente se ha avanzado en la limpieza de 3.0 hectárea de 11.0 ha que existe en programación por limpieza.

Recomendaciones

Contratar mas personal para avanzar lo antes posible con la limpieza.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará pago, ya que el productor mantiene los fondos disponibles para el avance de la limpieza de 11.0 ha.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Friday, May 12, 2023
Hora	3:40 PM
Reforestador (a)	Agustin Arias
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad el Jaguito, corregimiento Llano Grande, distrito La Pintada.

Observaciones

1. Entrega de plántones.

Condición actual de la reforestación

Se realizó la entrega de 2,000 plántones para ser sembrados a finales de Julio del presente año.

Recomendaciones

Mantener riego según necesidad de los plántones.
Aplicar los foliares de acorde a lo recomendado.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se solicitará 1,025. balboas para la compra de insumos y manejo agronómico del vivero utilizados en el mes de junio y julio de 2023.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Friday, April 21, 2023
Hora	8:30 AM
Reforestador (a)	Edwin Graell
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad Las Barretas, corregimiento El Palmar, distrito de Olá.

Observaciones

El día de hoy se realizó una visita al área reforestada en la propiedad del Sr. Graell. Esta visita fue de prioridad ya que el productor informó que en el proyecto se había dado un incendio forestal, desconociendo su origen, por lo que se realiza la visita para tomar las evidencias de lo sucedido.

Condición actual de la reforestación

Lo inspeccionado y observado fue lo siguiente: De las 20.0 hectáreas establecidas todas las hectáreas han sido afectadas por el incendio forestal. Esta afectación en efecto ha ocasionado la mortalidad total de los plántones establecidos en 16.0 hectáreas mientras que, 4.0 ha sufrieron afectaciones parciales, es decir no todos los plántones murieron.

Recomendaciones

No realizar ningún tipo de actividad en continuidad del proyecto, ya que en vista de la pérdida y que además la reforestación en el sitio ha sido compleja, la continuidad del proyecto deberá ser estrictamente analizada.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No hay actividad por la cual se deba solicitar fondos.

Foto de la inspección





Saturday, September 30, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Thursday, September 21, 2023
Hora	2:20 PM
Reforestador (a)	Lorena Ramos
Superficie	20 ha
Localización	Localidad La Rodá, corregimiento El Copé, distrito de Olá.

Observaciones

1. Se observó que la finca necesita limpieza en las primeras 10.0 hectáreas establecidas.
2. También se observó que la resiembra efectuada con estacas de Cedro espinoso han rebrotado el 80%.
3. Se pudo observar mayor cantidad de follaje, producto de la fertilización.

Condición actual de la reforestación

La condición actual de la reforestación es regular.
De las 20.0 hectáreas existen 12.0 establecidas y 8.0 por establecer. De esas 8 se reforestaron 2.0 has , las cuales fueron perdida total, ya que hubo 40 días promedio de sequía, posterior a esa siembra.

Recomendaciones

1. Se recomendó terminar la siembra faltante con estacas de Cedro espinoso y limpieza a las áreas que lo necesitan (10.0 ha).

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se hará una solicitud de 960.0 balboas para la limpieza de 10.0 hectáreas a razón de 6 jornales por ha, lo que representa el costo de 96 dólares por hectárea.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Monday, May 22, 2023
Hora	10:00 AM
Reforestador (a)	Artime Gómez
Superficie	15.0 ha
Localización	Localidad de Burrica, corregimiento Olá Cabecera, distrito de Olá.

Observaciones

1. Los plantones establecidos muestran crecimientos desde 0.70 a 1.5 metros de altura.
2. Va 5 meses sin lluvias en el lugar.
3. Las especies con mejor desarrollo es el Cocobolo y Guachapalí.

Condición actual de la reforestación

El proyecto de reforestación mantiene una densidad de 700 plantones por ha. El crecimiento es adecuado a su edad de establecimiento.

Recomendaciones

1. Realizar aplicación de microorganismos y foliares.
2. Mantener las rondas corta fuego.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Ya se realizó solicitud de fondos para realizar las actividades recomendadas.

Foto de la inspección



Técnico responsable Yadilka Delgado y Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, April 19, 2023
Hora	9:30 AM
Reforestador (a)	Agustin Arias
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad el Jaguito, corregimiento Llano Grande, distrito La Pintada.

Observaciones

1. Algunos plantones han muerto por la fuerte sequía.
2. El 70 % de lo establecidos se encuentra en condiciones optimas.

Condición actual de la reforestación

El 70% de lo establecido se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, han muerto plantones por lo que se programará una entrega de plantones por parte del vivero de Minera Panamá.

Recomendaciones

Por lo pronto no realizar limpiezas.

Mejorar el riego a los plantones del vivero satélite.

Una vez se tengan los fondos proceder a la fertilización.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

El pago ya fue solicitado y deberá estar disponible en el mes de Mayo.

Foto de la inspección



Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Tuesday, June 13, 2023
Hora	9:00 AM
Reforestador (a)	Agustin Arias
Superficie	20.0 ha
Localización	Localidad el Jaguito, corregimiento Llano Grande, distrito La Pintada.

Observaciones

1. El 70 % de los plántones establecidos muestran buena condición y el 30 % requiere de un manejo riguroso ya que por condiciones de suelo no han crecido bien.

Condición actual de la reforestación

1. De 12 hectáreas establecidas el 70 % muestra densidad de 700 plántones por ha y el 30 % restante mantiene una densidad de 500 plántones por hectárea.
2. El desarrollo de forma general está en rangos de 70 a 90 centímetros.
3. Las mejores especies en el sitio, han sido el Cocobolo y Guachapalí, los cuales superan el metro de altura.

Recomendaciones

Mediante una capacitación en campo en conjunto con el Sr. Agustin Arias y colaboradores se mostró en campo el método correcto de limpieza y fertilización, de forma que se garantice las condiciones y el crecimiento óptimo de los plántones.

La recomendación dada son las siguientes:

1. Limpiar únicamente si es necesaria la limpieza y aplicar los fertilizantes como fue indicado en campo.
2. Iniciar con la preparación del terreno para las hectáreas por sembrar.
3. El inicio de siembra, se procederá solo si las lluvias se normalizan.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará pago, ya que el productor mantiene presupuesto para realizar las actividades que están programadas por realizar.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado



Friday, August 4, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Friday, May 26, 2023
Hora	7:40 AM
Reforestador (a)	Abel Chera
Superficie	30.0 ha
Localización	Localidad de Cacacó, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

1. Las observaciones fueron realizadas tanto en el globo reforestado en Cacacó y Tucuesito.
2. Los plantones establecidos en la finca de 16.0 hectáreas mantienen limpios y fertilizados.
3. La finca de Cacacó, requiere de limpieza y fertilización.
4. Por ser una zona lluviosa, las hierbas y bejucos tienden a crecer sumamente rápido.

Condición actual de la reforestación

De forma general, la reforestación tanto en Cacacó como en Tucuesito muestran buen crecimiento y densidad en la mayor superficie de lo reforestado.

Con la incorporación de fertilizantes se ha mejorado la condición de los plantones sobre todo en Tucuesito.

Recomendaciones

Se recomendó realizar limpieza y fertilizantes a los plantones , por lo que se solicitará un presupuesto para dicha actividad.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Se solicitará un monto de 2,700.0 balboas para la limpieza y fertilización de 11.0 hectáreas.

Estos calculos se estimaron según condición del terreno y del crecimiento de las hierbas y bejucos.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado y Laudino Vernaza



Saturday, August 5, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Wednesday, June 28, 2023
Hora	9:10 AM
Reforestador (a)	Carlos Guevara Mann
Superficie	21.0 ha
Localización	Localidad de Salitral, corregimiento Huacas de Quije, distrito de Natá.

Observaciones

1. Las especies aquí establecidas han mejorado su follaje y crecimiento en respuesta a las últimas fertilizaciones.
2. Los plantones de Roble, requieren de otra fase de fertilización.
3. Se requiere de limpiezas en algunas areas.

Condición actual de la reforestación

La mayor parte de las especies han mejorado , mostrando avance significativos en crecimiento y desarrollo.

Algunos puntos, sobre todo en la entrada de la finca requiere de resiembras.

Recomendaciones

1. Utilizar el material vegetativo de Almacigo y cubrir las areas que no cumplen con la densidad.
2. Limpiar y fertilizar los plantones de regeneración natural.
3. Fertilizar el área donde existe la siembra donde existe la mayor parte de plantones de Roble.
4. Realizar limpiezas en las areas donde los plantones requieren de mas luz.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No se solicitará fondos, debido a que el contratista mantiene el dinero para realizar las actividades recomendadas.

Foto de la inspección



Técnico responsable

Yadilka Delgado

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Thursday, August 10, 2023
Hora	12:00 PM
Reforestador (a)	Juan Carlos Rodríguez
Superficie	10.0 ha
Localización	Localidad Calabazo # 2, corregimiento de Piedras Gordas, distrito La Pintada.

Observaciones

1. Se observó la limpieza localizada de todos los plantones establecidos.
2. Especies como el Frijolillo y Cocobolo superan el metro de altura.
3. Buena adaptabilidad y crecimiento de la reforestación.

Condición actual de la reforestación

La reforestación cumple con la densidad y el desarrollo adecuado a la edad de establecida.

Recomendaciones

1. Aplicar fertilizantes a todos los arbolitos establecidos dentro del proyecto.
2. Además se deberán fertilizar aquellos plantones en crecimiento producto de la regeneración natural en el sitio.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No aplica.

Foto de la inspección



Técnico responsable	Laudino Vernaza
---------------------	-----------------



Saturday, October 7, 2023

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia

Coclé

Fecha de inspección

Wednesday, October 4, 2023

Hora

8:20 PM

Reforestador (a)

José Ángel Rodríguez

Superficie

5.0 hectáreas.

Localización

Localidad Tucuesito, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Observaciones

La plantación muestra buen desarrollo.

Condición actual de la reforestación

La condición de la reforestación es muy buena ya que las especies utilizadas en la plantación mantienen buen desarrollo.

Recomendaciones

Se recomendó hacer limpieza para mejorar el crecimiento de algunos plantones que están chicos, los cuales están suprimidos por el monte.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

Sujeta a revisión.

Foto de la inspección**Técnico responsable**

Laudino Vernaza

Visitas técnicas

Equipo de Reforestación.

Provincia	Coclé
Fecha de inspección	Thursday, August 10, 2023
Hora	8:00 AM
Reforestador (a)	Juan Carlos Rodríguez
Superficie	10.0
Localización	Localidad Calabazo # 2, corregimiento de Piedras Gordas, distrito La Pintada.

Observaciones

El día de hoy se realiza un apoyo logístico de entrega de crece verde al proyecto del Sr. Juan Carlos Rodríguez.

Condición actual de la reforestación

La reforestación mantiene una densidad de 700 plantones por ha y altura promedio de 0.90 metros.

Recomendaciones

Utilizar el abono entregado para iniciar el proceso de fertilización, utilizando las recomendaciones de aplicaciones indicadas.

Solicitud de pago de acorde a las actividades a realizar.

No aplica.

Foto de la inspección



Técnico responsable Laudino Vernaza